

Общество с ограниченной ответственностью
«Орган по сертификации «Инжтехлифт»»

Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.21ЛХ67, выдан 27.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 45, корп. 1, Тел./ Факс: (499) 171-09-80, E-mail: os-ingtehlift@mail.ru, сайт: www.ingtehlift.ru

Акт

технического освидетельствования лифта

Лисенба

14 апр 2020 г.

Мною, специалистом Нестеров А.А.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Судное Трумп ол. Мак Кудрелечеба К.С

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

Иван. Вильевич Каменищев

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег.)

5717

Адрес установки:

В. Каменишки г. 2

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	<i>не выявлено</i>	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

* Заполняется специалистом испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>не выявлено</i>		

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации
Продолжить эксплуатацию лифта по назначению

Специалист _____



Нестеров А.А.
(ФИО)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____

Нестеров
Подпись

Кузнецов
ФИО

представитель специализированной организации _____

Кузнецов
Подпись

Кузнецов А.С.
ФИО