

**Общество с ограниченной ответственностью
«Орган по сертификации «Инжтехлифт»**

Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.21ЛХ67, выдан 27.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 45, корп. 1, Тел./ Факс: (499) 171-09-80, E-mail: os-ingtehlift@mail.ru, сайт: www.инжтехлифт.рф

Акт

технического освидетельствования лифта

1. Срок 24 апр 2020

Мною, специалистом Нестеров А.А.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО Союзное Группи О.И.С.Х. Кузнецова В.С.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта И.И. Волынец Камешники
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег.) 5215

Адрес установки: Б. Камешники г. Л.

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	<u>не выявлено</u>	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФНО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>не выявлено</i>		

* Заполняется в формате - до в в 20 г

Продолжить тех. инспекцию по казначейству

Рекомендации

Специалист

[Подпись]
000 «ОС ЛИФТЕХЛИФТ»
ЭКСПЕРТ
ИП А.А. НЕСТЕРОВ
ИНН 50-08-180001
ОГРН 500900158
А.А. НЕСТЕРОВ

Нестеров А.А.
(ФИО)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Подпись]
подпись

[Подпись]
ФИО

представитель специализированной организации

[Подпись]
подпись

[Подпись]
ФИО