Общество с ограниченной ответственностью
«Орган по сертификации «Инжтехлифт»

Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.21ЛХ67, выдан 27.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д.45, корп.1, Тел./ Факс: (499) 171-09-80, E-mail: os-ingtehlift@mail.ru, сайт: www.инжтехлифт.рф

Акт
технического освидетельствования лифта

г. Москва «14» апр 2020 г.

Мною, специалистом Нестеров А.А.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Содружество Групп" эл.мех. Кудрявцева Т.С.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта ТСЖ "Большие Каменщики" упр-го Бобухова И.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег.) 5714
Адрес установки: Б. Каменщики д. 2

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	не выявлено	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	не выявлено		

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Продолжить эксплуатацию по назначению

Специалист ООО «ОС «ИНЖТЕХЛИФТ» ЭКСПЕРТ №RA.RU.[illegible] А.А.НЕСТЕРОВ (подпись, штамп) Нестеров А.А. (ФИО)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ подпись Петухов И.В. ФИО

представитель специализированной организации _____ Подпись Кудрявцев А.С. ФИО