# Общество с ограниченной ответственностью
# «Орган по сертификации «Инжтехлифт»

Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.21ЛХ67, выдан 27.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д.45, корп.1, Тел./ Факс: (499) 171-09-80, E-mail: os-ingtehlift@mail.ru, сайт: www.инжтехлифт.рф

## Акт
## технического освидетельствования лифта

г. Москва «14» апр 2020 г.

Мною, специалистом Нестеров А.А.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «Сервис Групп эл. мех. Бурковцева Ф.С.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта Пред. Правление Каменщики
(наименование организации, должность, ФИО)
унф-го Бобрухова 4/5
проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег.) 5720
Адрес установки: Б. Каменщики д. 2

### Результаты технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | не выявлено | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| | не выявлено | | |

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

**Рекомендации**

Продолжать техн. диагн. по назначению

Специалист _____ Нестеров А.А.
(подпись, штамп) (ФИО)

ООО «ОСЛИФТЕХЛИФТ»
ЭКСПЕРТ
АККРЕД. RA.RU.10001.000-58
А.А.НЕСТЕРОВ

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ Белоусов Г.В.
подпись ФИО

представитель специализированной организации _____ Кудрявцев Д.С.
Подпись ФИО